



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 96
«Детский сад комбинированного
вида»
_____ И.А.Сараева
« ____ » _____ 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 377

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: **650066, город Кемерово, пр-т Ленина, 68 А**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из **2 этажей, 683,6 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **земельный участок 4882,5 кв.м**
1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта: **нет**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего июня 2018 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»**
краткое наименование: **МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650066, город Кемерово, пр-т Ленина, 68 А**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации города Кемерово**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **город Кемерово, пр-т Советский, 54**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети дошкольного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **155 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

С проспекта Ленина:

Автобусы №№ 1, 8, 17, 18, 19, 42, 49, 80, 81, 91, 93, 94, 101, 104, 165, 205, 416.

Троллейбусы: №№ 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15.

Маршрутное такси №№ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 35, 36, 40, 44, 47, 61, 81, 105, 106.

С проспекта Октябрьский.

Автобусы №№ 16, 27, 29, 127, 170, 197.

Троллейбусы №№ 6, 7.

Маршрутное такси №№ 1, 8, 16, 28, 35, 50, 127.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **220 м**

3.2.2 время движения (пешком): **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
------------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. Установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обустройство мест отдыха
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 96
И.А.Сараева
« » 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение**
 1.2. Адрес объекта: **650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 68 А**
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание из **2 этажей, 683,6 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **земельный участок 4882,5 кв.м**
 1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта: **капитального ремонта не было**
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – июнь 2018 года**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 полное юридическое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Детский сад комбинированного»;
 Краткое наименование: МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650066, г. Кемерово, пр. Ленина. 68 А
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации города Кемерово**
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **город Кемерово, пр-т Советский, 54**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста**
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;* **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): **155 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

С проспекта Ленина:

Автобусы №№ 1, 8, 17, 18, 19, 42, 49, 80, 81, 91, 93, 94, 101, 104, 165, 205, 416.

Троллейбусы: №№ 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15.

Маршрутное такси №№ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 35, 36, 40, 44, 47, 61, 81, 105, 106.

С проспекта Октябрьский.

Автобусы №№ 16, 27, 29, 127, 170, 197.

Троллейбусы №№ 6, 7.

Маршрутное такси №№ 1, 8, 16, 28, 35, 50, 127.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые перекрестки*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт. Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Технические решения

	эвакуации)	невозможны организация альтернативной обслуживания	– формы
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические невозможны организация альтернативной обслуживания	решения – формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические невозможны организация альтернативной обслуживания	решения – формы
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические невозможны организация альтернативной обслуживания	решения – формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается	
8.	Все зоны и участки	Технические невозможны организация альтернативной обслуживания	решения – формы

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Управление образования и науки
Кемеровской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение**
1.2. Адрес объекта: 650023, **город Кемерово, пр-т Ленина 68 А**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из **2 этажей, 683,6 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **земельный участок 4882,5 кв.м**
1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта: **капитального ремонта не было**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт – июнь 2018 г.**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 96 «Детский сад комбинированного вида»**
Краткое наименование: **МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650066, город Кемерово, пр-т Ленина, 68 А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – **образование**
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
2.6 Плановая мощность: пропускная способность **155 воспитанников**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
С проспекта Ленина:
Автобусы №№ 1, 8, 17, 18, 19, 42, 49, 80, 81, 91, 93, 94, 101, 104, 165, 205, 416.
Троллейбусы: №№ 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15.

Маршрутное такси №№ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 35, 36, 40, 44, 47, 61, 81, 105, 106.

С проспекта Октябрьский.

Автобусы №№ 16, 27, 29, 127, 170, 197.

Троллейбусы №№ 6, 7.

Маршрутное такси №№ 1, 8, 16, 28, 35, 50, 127.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 220 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

регулируемые перекрестки

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания	ВНД		

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса – 0

Руководитель

рабочей группы: заведующая МБДОУ № 96 Сараева И.А. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

старший воспитатель Яковлева Е.В. _____

завхоз Мовшева И.В. _____

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие звуковых и световых маячков Ширина входных ворот <1,5 м	К, О (ОДА), С, У	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4,	Отсутствие звуковых и световых маячков. Повреждение асфальтового покрытия повреждено.	К, О (ОДА), С, У	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		5, 6, 7, 8, 9, 10	Высота от земли не менее 2 м. Отсутствие пандуса, маячков, кнопки вызова	К, О (ОДА), С, У	Установка пандуса, маячков, кнопки вызова	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 6, 7, 8, 9, 10	Отсутствие пандуса, маячков, кнопки вызова Высота от земли не менее 2 м.	К, О (ОДА), С, У	Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установка пандуса	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		11, 12	Отсутствие подогрева	К, С	Установка подогрева	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.4	Дверь (входная)	есть		13, 14	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина входных дверей <1,5 м Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.	К, О (ОДА), С, У	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть		15, 16	Отсутствие световых и звуковых маячков Не соответствие габаритов	К, О (ОДА), С, У	Установка маячков	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны –

								организация альтернативно й формы обслуживания
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		17, 18	Отсутствие световых и звуковых маячков Ширина пути движения <1,8 м	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		19, 20, 21, 22	Отсутствие пандуса Отсутствие световых и звуковых маячков	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Отсутствие пандуса	К, О (ОДА)	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствие лифта	К, О (ОДА)	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть		23, 24, 25, 26, 27, 28	Отсутствие устройств, задерживающих закрывание дверей. Отсутствие смотровых панелей на наружных дверях.	К, О (ОДА), С, У	Установка	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет		29, 30, 31,	Отсутствие световых и звуковых маячков.	К, О (ОДА), С, У, Г	Установка	Технические решения невозможны – организация

				32	Со 2 этажа пути эвакуации – открытые металлические наружные лестницы. Проемы и двери < 1,5 м. Отсутствие пожаробезопасных зон.			альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да		-	Отсутствие закругленных краев конструктивных элементов внутри здания Подходы к оборудованию и мебели <0,9 м.	К, О (ОДА), С, У		капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	да		-	Отсутствие закругленных краев конструктивных элементов внутри здания	К, О (ОДА), С, У		капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-				капитальный ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-				капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

	ВНД		-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
--	-----	--	---	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда			-	-			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД		-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33, 34, 35, 36, 37, 38	Узкие проемы, отсутствие тактильных обозначений. Отсутствие универсальной кабины	К, О (ОДА), С, У		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 2018 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-	установка	К, О (ОДА) У, Г		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.2	Акустические средства	нет		-	установка	К, О (ОДА) С, У,		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6.3	Тактильные средства	нет		-	установка	С		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне			-				Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Протокол №1
Обследования территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»
Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина 68 А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/ нет	№ на плане №1	№ фото	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	ДУ
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2, 3, 4	ДУ
1.3	Лестница (наружная)	есть		5, 6, 7, 8, 9, 10	ДУ
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	ВНД
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	ВНД

	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

Протокол №2
Обследование входа (входов) в здание
МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»
Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина 68 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/ нет	№ на Плане №1	№ фото	Содержание
2.1	Лестница (наружная)	Есть		5, 6, 7. 8, 9,10	ВНД
2.2	Пандус (наружный)	Нет			ВНД
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		11, 12	ВНД
2.4	Дверь (входная)	Есть		13, 14	ВНД
2.5	Тамбур	Есть		15, 16	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

Протокол №3
Обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Состояние доступности
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		17, 18	ДУ
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть 4 лестницы		19, 20, 21, 22	ВНД
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	ВНД
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	ВНД
3.5	Дверь			23, 24, 25, 26, 27, 28	ДУ
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)			29, 30, 31, 32	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД

Протокол №4
Обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание
Место приложения труда			-	ВНД

Протокол №5
Обследование санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина, 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание
5.1	Туалетная комната	Есть		33, 34, 35, 36, 37, 38	ВНД
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет		-	ВНД
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет		-	ВНД
	ОБЩИЕ требования к зоне				

Протокол №6
Обследование системы информации на объекте

МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида»

Адрес: 650066, город Кемерово, пр-т Ленина 68 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Содержание
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	ВНД

